

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO TEORICO

5.7 m²/L a 2.0 mils seca

VISCOSIDAD DE ENVASE

15 – 20" en ZHAN# 3 a 25°C

REDUCTOR

Agua limpia

% REDUCTOR

5 % máximo

METODO DE APLICACION

Aspersión y vacío

COLORES

Rojo oxido 3538-001

Gris 3538-012

Blanco 3538-020

ACABADO

Mate

SECADO

Al tacto: 15 – 20 minutos a temperatura ambiente.

Secado total: Dependiendo de las condiciones ambientales (ver nota)

ESPESOR DE PELICULA HUMEDA

6.9 – 10.3 mils

ESPESOR DE PELICULA SECA

2.0 – 3.0 mils

DENSIDAD

1.12 – 1.20 Kg/L

% SOLIDOS EN PESO

40 - 44

% SOLIDOS EN VOLUMEN

27 - 31

ADHESION

100% sobre acero limpio

NOTA:

en días lluviosos y/o cuando la temperatura ambiental sea menor o igual a 15°C dejar las piezas pintadas bajo techo por 1 día para permitir el secado completo; en días secos y con temperaturas altas no es necesario esto.

TIPO

Acrílico

DESCRIPCION

Primario base agua.

Posee muy buen poder cubriente, fácil aplicación y nivelación una vez aplicado.

CARACTERISTICAS

- Excelente protección anticorrosiva
- Muy buen poder cubriente
- Excelente promotor de adhesión con el acabado

LIMITACIONES

- No mezclar con productos base solvente
- No mezclar con otros productos base agua

USOS

Se recomienda para usos industriales en condiciones no muy extremas, estructuras metálicas de acero al carbón y galvanizado.

ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaca 6 x caja.

Galón de 4 litros. Se empaca 3 por caja.

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Tambor de 200 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 48 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con equipo de aspersión airless.

Para su aplicación si es necesario se puede adelgazarlo hasta un 5% con Agua limpia.

RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Se recomienda aplicar 1 mano del primario antes de aplicar la pintura seleccionada. Una vez terminada la aplicación se debe lavar el equipo y los accesorios utilizados agua limpia. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

•GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

•HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas
Osel, S.A de C.V.

• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son
Marcas Registradas de Master Inc.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Código 3538-001,
012, 020

Superficie metálica (acero al carbón, galvanizado).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica). Se aplica con equipo de aspersión airless. Se recomienda agitar en forma homogénea y filtrar la pintura para dejar mejor apariencia. Aplicar de 1 mano de Primario en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie.

Se recomienda adelgazar el Primario 5% con agua limpia.

ACABADO: Aplicar la pintura acuerdo a la necesidad a satisfacer.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Verificar la selección y perfecto funcionamiento del equipo, boquilla y filtro a usar, así como si el equipo es de corriente 110 / 120 o bien si el equipo airless es de gasolina.
- 2) Agitar en forma homogénea el producto y filtrarlo con malla o colador.
- 3) Adelgazar el Primario un 5% con agua limpia.
- 4) Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación cuidando la distancia de la pistola a la superficie.
- 5) Lavar con agua limpia el equipo airless completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados la siguiente sesión.
- 6) Cerrar el envase herméticamente de la pintura sobrante, para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

ACABADO: Aplicar la pintura acuerdo a la necesidad a satisfacer